

ООО "Приморский город"
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Вх. № 493
от 29 апреля 2015 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 2623/15

29 апреля 2015 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Матюхин Владимир Владиславович, рассмотрев материалы дела/протокол № 02/288-р от 13 апреля 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 45 Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский город» (далее-Общество)

Юридический и фактический адрес: 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 47, лит.А, пом. 152

Телефон/факс: тел. 457-01-10, факс 457-01-17

Реквизиты: ИНН/КПП 7807335777/780701001, р/с: 40 702 810 118 000 000 109

в ОАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч: 30 101 810 900 000 000 790,

БИК 044030790

Свидетельство о регистрации юридического лица от 06.06.2008 № 1089847230770

МО – МО Юго-Запад

С участием

Кашева Р.Р. по доверенности
№ 01/201502 от 02.04.2015

УСТАНОВИЛ

В результате проведенной проверки 25 марта 2015 по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 45 главным специалистом – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора Красносельского и Петродворцового районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Девиной М.А. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), а именно:

- п.4.2.1.1, п.3.2.8. Правил – не устранены повреждения стен на лестнице (секция 25.1) ,а именно: допускается разрушение окрасочного слоя на стене лестницы у лифта, не устранены следы протечек на стене);
- п. 4.2.3.1., п. 4.2.3.2.Правил – допускается разрушение фасадной части пандуса со стороны двора и вблизи детской площадки (отслоение, обрушение отделочной плитки конструкции пандуса), а также облицовочной плитки фасада выхода из подземного паркинга напротив секций №№ 25.1, 25.2.

Выявленные нарушения отражены в акте от 25.03.2015, зафиксированы в фотоматериалах и подтверждены протоколом об административном правонарушении.